

东莞道滘颖晖模具有限公司“6·5”一般机械伤害事故责任追究和整改措施落实情况评估报告

2025年6月5日9时许，位于东莞市道滘镇南丫村李洲角一路1号的东莞市颖晖模具有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币122万元。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2025年8月8日批复事故调查组提交的《东莞道滘颖晖模具有限公司“6·5”一般机械伤害事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《广东省重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》有关要求，确保对发生的生产安全事故进行100%回头看，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号，以下简称《评估指引》），东莞市应急管理局道滘分局牵头对涉事相关单位及人员的事故责任追究和整改措施落实情况进行评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作概况

(一) 成立评估组

2025年11月，东莞市应急管理局道滘分局牵头成立评估组，依据《评估指引》等相关文件要求，逐项对照《事故调查报告》的处理建议开展评估工作。

(二) 开展评估工作

评估组通过查阅相关单位关于事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件，整体评估了事故各有关责任单位和部门责任追究及事故防范和整改措施建议的落实情况。

二、责任追究落实情况

评估组通过查阅各有关单位落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

(一) 行政处罚建议落实情况

序号	责任单位及人员	追究内容	落实情况
1	东莞市颖晖模具有限公司	安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位，未配备安全生产管理人员；未在覆膜机运动机头来回移动存在对人体造成挤压、碰撞、冲击等危险因素的醒目位置设置明显的安全警示标志；在日常检修过程中拆除了覆膜机的覆膜区域下部的安全防护装置，检修后未及时重新安装；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现覆膜机的覆膜区域下部的安全防护装置缺失的安全隐患，致使其运动机头处于裸露状态，未采取技术、管理措施消除事故隐患；未督促从业人员	东莞市应急管理局对其作出人民币伍拾伍万元（¥550000）罚款的行政处罚。

		员严格执行在设备运行时不可靠近机合作业区域等相关安全规章制度和安全操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第三十五条、第三十六条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。	
2	晋*斌	作为颖晖公司法定代表人和主要负责人，负责公司全面工作，其安全生产履职不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除覆膜机的覆膜区域下部的安全防护装置缺失的安全隐患，致使其运动机头处于裸露状态，导致该位置存在对人体造成挤压、碰撞、冲击等危险因素，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。	东莞市应急管理局对其作出处人民币贰万叁仟叁佰壹拾叁元陆角（¥23313.6）罚款的行政处罚。

（二）其他处理建议落实情况

序号	责任单位及人员	追究内容	落实情况
1	南丫村村民委员会主要领导	建议道滘镇分管安全生产副书记对南丫村村民委员会主要领导进行约谈，督促其进一步压实工作责任，加强对辖区内企业的安全巡查工作，应特别加强针对企业各类机械设备的传动、咬合、搅拌、挤压等装置及其裸露部位的隐患排查力度，督促企业加装安全防护装置，防止类似机械设备伤人事故再次发生。	2025年7月16日，道滘镇分管安全生产副书记吴*谦对南丫村村民委员会主要领导卫*杰进行了约谈。

2	道滘应急管理分局、南丫村村民委员会	建议责令道滘应急管理分局、道滘镇南丫村村民委员会向道滘镇人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产监管工作。	道滘应急管理分局、南丫村村民委员会分别于2025年9月2日和11月7日向道滘镇人民政府作出深刻检查。
3	道滘应急管理分局	建议责令道滘应急管理分局对负责涉事企业网格安全监管工作的安全生产专职巡查员卢*坚作出退回劳务派遣单位处理。	道滘应急管理分局已对卢*坚作出退回劳务派遣单位处理（卢*坚已于2025年8月离职）。
4	道滘应急管理分局	建议责令道滘应急管理分局要求负责涉事企业网格安全监管工作的安全生产专职巡查员尹*乐作出书面检查，认真反思和检讨，进一步加强工作责任心和责任感，加强对企业的巡查监管，防止类似事故发生。	尹*乐已于2025年11月6日向道滘应急管理分局作出深刻检查。
5	南丫村村民委员会	建议责令南丫村村民委员会安全办安全巡查员叶*邦和丁*光分别向所属单位作出书面检查，认真反思和检讨，进一步加强工作责任心和责任感，加强对企业的巡查监管，防止类似事故发生。	叶*邦和丁*光已于2025年11月6日向南丫村村民委员会作出书面检查。

三、事故防范整改措施落实情况

（一）道滘应急管理分局

一是迅速召开工作部署会议。2025年6月9日上午，该分局组织全体专职安全员召开工作部署会议，对事故进行复盘，通报涉事企业东莞市颖晖模具有限公司存在的安全隐患以及专职安全员日常检查中存在的薄弱环节、易遗漏的安全隐患，要求全体专职安全员认真反思，进一步加强工作责任心和责任感，加强业务能力学习，提高安全隐患发现水平，强化企业安全监管，防止发生类似机械设备伤人事故的发生，并结合近期省、市因危险化学品引发的火灾事故开展为期半

个月的机械设备、分租式厂房、空置厂房专项排查行动和夜间突击行动，行动中，共排查相关场所 85 家次，对 2 家涉事企业共作出行政处罚 5.45 万元。

二是邀请专家“把脉问诊”。事故发生后，该分局邀请第三方机构派遣专家对涉事企业东莞市颖晖模具有限公司开展联合检查，依靠专家专业技术力量，从制度建设、警示标志、培训教育、机械设备防护装置等方面进行全方位检查，帮扶企业排查隐患。

三是组织召开专题培训会议。事故发生后，针对涉事企业东莞市颖晖模具有限公司存在的疏散通道堵塞、应急逃生标识不清、未在有危险因素的醒目位置设置安全警示标志、违规搭建连廊、固体废物乱堆放等问题，该分局以负面典型警示提醒的形式，组织镇内重点机械设备行业企业和分租式厂房主要负责人和安全管理人一连三周共召开三场专题培训，指导参会人员学会风险辨识，有效地控制风险，及时消除安全隐患，全方位提高各行业相关人员的知识水平和实际应用能力，夯实企业安全生产主体责任。

（二）南丫村村民委员会

一是组建专项排查小组。对辖区内模具制造、机械加工等行业企业开展全覆盖、无死角排查，重点检查机械安全防护装置、急停联锁装置等关键设施，建立隐患台账，截至 2025 年 10 月底已完成 179 家企业排查，整改隐患 251 处。

二是加大宣传培训力度。行动以来，在村内显眼位置张贴宣传海报 70 余份、通过微信群推送提示语 5 条、召开企

业座谈会 2 场，邀请第三方专业机构开展机械操作规范培训 1 场，组织企业开展应急疏散演练 12 场，培训覆盖企业员工 800 余人。

三是充实安全巡查力量。新增 2 名村级安全巡查人员，明确巡查职责与频次，提升监管专业性和有效性。

四、存在问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面存在其他问题。

五、工作建议

(一) 深刻吸取事故教训，防范类似事故发生。各部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚持红线思维、底线思维，主动作为，抓好风险分析研判，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，加强巡查、强化执法，防范安全风险。

(二) 强化执法力度。各部门在坚持“无事不扰企业”原则的基础上，要实现精准、有效监管，让执法既不失位、也不越位；对于企业主动提出检查帮扶要求的，应尽快提供服务，帮扶企业解决实际问题；对于明知故犯、屡教不改的企业要从严从快处置，该整改的迅速整改，该处罚的依法处罚。同时，加大对违法行为的曝光力度，倒逼企业落实安全主体责任。

(三) 强化属地管理。各村（园区）要提高思想认识，充分认识属地监督管理工作的重要性，以高度的责任感切实

加强辖区日常巡查，充分利用村级安全办巡查员、网格员队伍，深入开展入户走访，督促企业落实对各类机械设备的传动、咬合、搅拌、挤压等装置及其裸露部位的安全防范措施，防止发生类似机械设备伤人事故的发生。