

东莞莞城士多侠门店插座加装作业 “5·12”一般触电事故责任追究和 整改措施落实情况评估报告

2023年5月12日17时许，东莞市莞城街道八达路32号“士多侠”门店发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约为人民币24万元。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年10月批复事故调查组提交的《东莞莞城士多侠门店插座加装作业“5·12”一般触电事故调查报告》(以下简称《事故调查报告》)。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关要求，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》(粤安办〔2023〕79号，以下简称《评估工作方案》)和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》(以下简称《评估指引》)，东莞市莞城街道安委办对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估概况

(一) 成立评估组

2024年10月，东莞市莞城街道安全生产委员会办公室牵头成立评估组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

（二）开展评估工作

评估组对照事故调查报告和结案通知的要求，通过查阅便利店、社区等相关单位的事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件资料整体评估了事故各有关责任单位和部门责任追究及整改措施落实情况。

二、责任追究意见落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

序号	责任人员	追究内容	落实情况
1	梁正合	对冰柜插座进行接电源线驳接作业时，对现场安全风险辨识不足，未采取有效的断电、验电措施，未穿戴任何个体防护用品的情况下在狭窄、黑暗的吊顶内进行接电作业，不慎接触到裸露的带电线缆，导致事故的发生，对本次事故发生负有责任。	鉴于其死亡，免于追究其责任。

(二) 对事故责任单位的处理建议落实情况

序号	责任单位	追究内容	落实情况
1	“士多侠”便利店	由应急管理部门对便利店负责人进行约谈，要求深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。	2023年11月24日，莞城应急管理分局执法人员对涉事便利店负责人进行约谈。
2	创业社区	由莞城街道办事处分管安全生产工作的副书记对创业社区的主要负责同志进行约谈，督促其加强对辖区便利店的监管和巡查力度，将本起事故作为典型案例进行安全生产警示教育。	2023年12月29日，莞城街道副书记对创业社区书记进行约谈，并将本起事故作为典型案例进行安全生产警示教育。

三、事故防范及整改措施落实情况

(一) “士多侠”便利店

便利店落实安全生产主体责任，深入整治存在的安全管理问题和漏洞。2024年7月，便利店已倒闭。

（二）创业社区

社区加强对辖区便利店的监管和巡查力度，将本起事故作为典型案例进行安全生产警示教育。

四、存在问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面存在突出问题。

五、工作建议

（一）各部门、社区应加强对电气安全的宣教培训，组织监管巡查人员开展电气安全培训，提高相关安全隐患识别能力，并通过入户提醒、张贴提示、发放传单等方式，普及用电安全知识、触电应急处置、电气线路规范等，提升生产经营单位人员用电安全意识和避险能力。

（二）各部门、社区要进一步加强对各生产经营单位的用电安全检查工作，督促落实有关单位落实安全生产主体责任，督促有关单位强化一线员工涉电用电安全意识，切实加强生产活动各用电环节的安全管理，及时排查消除用电安全隐患，教育、指导有关单位加强用电安全隐患整改，建议各单位按规范设置短路和漏电保护装置。

（三）各部门、社区应规范低压电工作业，明确低压电工作业必须由持有效特种作业操作证人员实施，严禁无证人员擅自进行电路维修、改造、接线等作业，在巡查中发现无证作业立即制止，并督促落实持证人员操作。