



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(东樟) 应急罚 (2024) 执法-47 号

被处罚单位: 广东华叶装饰设计工程技术有限公司(统一社会信用代码: 91441900 WY7 K)

地址: 东莞市南城街道雅园产业园区中心路10号407室

邮政编码: 523000

法定代表人(负责人): 叶勇青

职务: 经理 联系电话: 13925508948

违法事实及证据: 2024年1月9日14时06分许,位于东莞市樟木头镇的广东观音山森林公园会展中心顶棚维修工程现场,发生一起高处坠落事故,造成1人经抢救无效死亡,直接经济损失约人民币250万元,经事故调查组调查认定,该起事故是一起一般生产安全责任事故。经立案调查,广东华叶装饰设计工程技术有限公司不具备相关施工资质承揽工程,未搭设临时走道板、防坠网,未采取技术、管理措施,未及时发现并消除事故隐患;将工程转包给同样不具备施工资质与安全生产条件的个人(黄玉华)进行施工;对施工现场统一协调管理不到位,未能发现施工人员未正确使用劳动防护用品(安全带)等安全问题,对事故的发生负有责任。以上事实主要证据如下:现场照片、调查询问笔录、营业执照、东莞樟木头观音山森林公园会展中心顶棚维修工程“1·9”一般高处坠落事故调查报告、《关于东莞樟木头观音山森林公园会展中心顶棚维修工程“1·9”一般高处坠落事故结案的批复》、死亡证明等。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款;《中华人民共和国安



本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被处罚人(单位)。

共2页 第1页



(扫描查收电子文书)

全生产法》第四十九条第一款；《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《东莞市应急管理局适用<中华人民共和国安全生产法>行政处罚自由裁量标准（试行）》第41项第1档的裁量幅度，决定给予人民币300000元（叁拾万元整）罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至指定银行，账号市财政罚款专账。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向东莞市人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向东莞市第一人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共2页 第2页