

东莞南城亨尚网络科技店“9·7”一般 其他伤害事故责任追究和整改措施 落实情况评估报告

2024年9月7日15时10分许，位于东莞市南城街道鸿福花园二楼的东莞市南城亨尚网络科技店发生一起一般其他伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约61万元。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2025年2月批复事故调查组提交的《东莞南城亨尚网络科技店“9·7”一般其他伤害事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《广东省重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》有关要求，确保对发生的生产安全事故100%回头看，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），东莞市应急管理局南城分局牵头对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估概况

（一）成立评估组

2026年2月，东莞市应急管理局南城分局牵头成立评估组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

（二）开展评估工作

评估组对照事故调查报告和结案通知的要求，通过查阅各有关单位事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件资料整体评估了事故各有关责任单位和部门责任追究及整改措施落实情况。

二、责任追究意见落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

（一）行政处罚建议落实情况

序号	责任单位及人员	追究内容	落实情况
1	东莞市南城亨尚网络科技店	未与蒋**签订专门的安全管理协议，未对承包单位的安全工作进行统一协调管理，因该店已于2024年9月20日	经上级研究，对朱**不予立案处罚，住建部门在2025年5月26日对亨尚网吧投资人及负责人进行约谈教育。

		注销，建议由住建部门依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对投资人朱**进行行政处罚。	
--	--	---	--

(二) 其他处理建议落实情况

序号	责任单位及人员	追究内容	落实情况
1	南城街道住房和城乡建设局局长	建议南城街道办事处分管安全生产副书记对南城街道住建局局长进行谈话提醒，督促其对辖区内的在建工程加大安全巡查监管工作，对发现的安全隐患依法处理，及时督促整改。	2025年3月14日，南城街道分管安全生产的党工委副书记约谈南城街道住房和城乡建设局局长，督促其吸取事故教训，按照各自职能加强安全生产管理工作。
2	南城街道谈鸿福社区分管工程建设	建议南城街道住建局局长约谈鸿福社区分管工程建设副书记，督促其切实履行属地监管责任，组	2025年5月15日，南城街道住房和城乡建设局约谈鸿福社区分管工程建设副书记，要求其切实履行属地

	副书记	织分析辖区工程建设领域安全生产状况，加强监督巡查工作，确保消除隐患。	管理责任，加强督导巡查工作，确保消除隐患。
--	-----	------------------------------------	-----------------------

三、事故防范整改措施落实情况

（一）南城街道住房和城乡建设局

事故发生后，截至 2025 年 12 月，共组织召开 2 次限额以下工程监管推动会和安全培训教育，定期联合房管所及社区工作人员，对鸿福社区范围限额以下工程开展检查，共出动检查鸿福社区限额工程 204 人次，共签发整改单 46 份，停工通知书 17 份，每月定期整理督导情况及检查台账并作通报和提醒。

（二）鸿福社区居委会

事故发生后，截至 2025 年 12 月，已建立社区住建网格化巡查和监管机制，每月定期梳理限额以下工程监督登记，办理限额工程登记约 439 单，出动限额工程检查 582 人次。

四、存在问题

评估组在本次评估工作中暂未发现相关单位在责任追究及整改措施落实情况方面存在问题。

五、工作建议

（一）生产经营单位应进一步落实《中华人民共和国安全生产法》及建筑施工等相关法律法规的规定，履行企业安全生产主体责任，加强对施工人员安全教育培训，为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、

教育施工人员按照使用规则佩戴、使用，同时应与施工承包单位签订专门的安全管理协议，加强对施工期间施工场地安全巡查，及时制止施工人员的违章行为，对施工承包单位的安全生产工作统一协调管理。及时排查并消除施工现场安全隐患。

（二）建筑工程行业主管部门，要进一步加大宣传和执法力度。一是要认真吸取事故教训，开展事故警示教育；二是要加大执法监察力度，对违法违规行为要从严处罚，督促社区加强对限额以下工程的巡查工作，压降建筑领域生产安全事故。

（三）鸿福社区应以此为戒，进一步加大对限额以下工程施工现场以及与所监管项目存在关联的作业活动的安全检查力度、质量和频次，重点加强对施工现场隐患排查治理工作，对巡查发现的安全隐患问题及时跟进整改，提升整治的效率，防止类似事故再次发生。