

东莞沙田润发布匹加工有限公司“3·1”一般火灾事故责任追究和整改措施落实情况评估报告

2024年3月1日5时50分许，位于东莞市沙田镇穗隆南路16号的东莞市润发布匹加工有限公司发生一起火灾事故，造成1人死亡，直接经济损失约为人民币140万元。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2024年8月批复事故调查组提交的《东莞沙田润发布匹加工有限公司“3·1”一般火灾事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，确保对发生的生产安全事故100%回头看，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），东莞市应急管理局沙田分局牵头对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估概况

（一）成立评估组

2026年4月，东莞市应急管理局沙田分局牵头成立评估组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件，逐项对照《事故调查报告》中提及的责任追究和事故防范和整改措施落实情况开展评估工作。

（二）开展评估工作

评估组通过查阅沙田镇应急管理分局、沙田镇穗丰年村委会等相关单位的事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件，赴涉事单位现场进行了事故责任追究和整改措施落实情况的“回头看”工作，并走访了同类企业，整体评估了事故各有关责任单位、部门责任追究及事故防范和整改措施建议的落实情况。

二、责任追究意见落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

（一）有关单位和人员行政处罚建议落实情况

序号	责任单位及人员	追究内容	落实情况
1	蔡**	作为润发布匹公司的主要负责人，存在未履行企业主要负责人的安全生产相关工作职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重	东莞市应急管理局对其作出人民币贰万伍仟元整罚款的行政处罚，其已向东莞市财政非税专户缴纳罚款。

		<p>预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患；未组织实施本单位的生产安全事故应急救援预案等相关问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、第（五）、第（六）项的相关规定，蔡成祥未履行企业主要负责人的安全生产相关工作职责，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行行政处罚。</p>	
2	<p>东莞润发布匹加工有限公司</p>	<p>润发布匹公司未落实安全生产主体责任，未采取措施及时发现并消除事故隐患，未按照布匹定型机设备日点检表认真对作业现场定期进行安全检查，未定期且及时清理布匹定型机箱体和排风管内部粘附积聚的油污和毛刺，未在1号布匹定型机周边危险区域设置防护隔离栏；安全教育培训不到位，对布匹定型机操作工缺乏专业的操作安全知识</p>	<p>东莞市应急管理局对其作出人民币伍拾壹万元整罚款的行政处罚，其已向东莞市财政非税专户缴纳罚款。</p>

	<p>培训，该公司日常仅有口头安全教育，安全教育培训不到位，布匹定型机操作工未具备必要的安全生产知识，缺乏设备出现故障后的应急处置安全意识和安全操作技能，在发现 1 号布匹定型机着火后，仓忙把该机台的鼓风机和排风机全部关停，进而导致机台内积聚的大量高温高压水蒸气不能及时排出泄压，造成该机台爆裂后箱体门撞击到范某；欠缺应急救援演练润发布匹公司有制定应急预案，但未进行过应急救援演练，致使事故发生后员工们只知道盲目救火，未正确采取应急处置措施，仓促将事发定型机机台的鼓风机和排风机全部关停，进而导致机台内积聚的大量高温高压水蒸气不能及时排出泄压，造成该机台爆裂后箱体门撞击到范某，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第八十一条的规定，对事故的发生负有责任，建议由应</p>	
--	---	--

		急管理部门依据相关法律法规的规定依法对其实施行政处罚。	
--	--	-----------------------------	--

(二) 其他处理建议落实情况

序号	责任单位及人员	追究内容	落实情况
1	沙田镇消防救援大队主要负责人熊**	建议由沙田镇分管安全生产副书记约谈消防救援大队主要负责人，督促其进一步压实监管职责。	2024年12月21日，沙田镇党委副书记陈**对沙田消防救援大队主要负责人熊**约谈。
2	沙田镇穗丰年村委会负责人陈**	建议由沙田镇分管安全生产的副书记对穗丰年村的负责人进行约谈，督促其进一步压实监管职责。	2024年12月21日，沙田镇党委副书记陈**对穗丰年村委会负责人陈**约谈。
3	沙田镇穗丰年村委会副书记张**	建议由沙田镇安委办主任约谈沙田镇穗丰年村的副书记，督促其落实属地监督责任。	2024年9月12日，沙田镇安委办主任对穗丰年村分管安全生产副书记张**进行约谈。
4	东莞润发布匹加工有限公司主要负责人蔡**	建议由沙田镇安委办主任约谈润发布匹公司的主要负责人，督促其吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。	2024年9月12日，沙田镇安委办主任对东莞润发布匹加工有限公司主要负责人蔡**进行约谈。

三、事故防范整改措施落实情况

(一) 东莞润发布匹加工有限公司

一是在车间粘贴齐全的安全警示标识，包括当心机械伤害、当心触电、佩戴防护用品、当心机器启动挤压等安全警示标识。二是落实员工的安全教育培训，加强对新进员工的三级安全教育培训，员工培训合格后方可上岗操作，加强各种机械设备出现故障后的紧急处置的安全注意事项以及出现事故后的应急自救和互救措施培训。三是落实隐患排查制度，定期对生产现场各种机器的安全性进行排查，及时发现并消除事故隐患。

（二）沙田镇应急管理分局

沙田镇应急管理分局组织辖区布匹加工企业进行安全管理培训，提高企业安全管理能力，压实企业安全生产主体责任。并开展布匹加工专项检查，对全镇布匹加工企业进行全面覆盖检查，共出动 86 人次，排查隐患 42 条，已督促企业完成整改。

四、存在问题

评估组在此次评估工作中暂未发现评估对象在安全管理和监管方面存在问题。

五、工作建议

（一）各企业要落实安全生产主体责任，建立完善的安全管理制度，明确各级管理人员和员工的安全职责，确保安全工作的有序进行。加强从业人员安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能，尤其是完善各种机械设备出现故障后紧急处置所必须的安全操作事项。

（二）各负有安全监管部门要履行好安全生产监管职责，

提高对违法违规行为的查处力度，督促企业定期开展应急演练，提高员工应急处置能力。