

# 东莞厚街和贵叉车租赁服务部“4·14”一般物体打击事故责任追究和整改措施落实情况评估报告

2023年4月14日17时许，在东莞市厚街镇双岗社区上环工业区丽水路31号东莞市华辉家具实业有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币50万元。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年8月批复事故调查组提交的《东莞厚街和贵叉车租赁服务部“4·14”一般物体打击事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关要求，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），东莞市应急管理局厚街分局牵头对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作概况

### （一）成立评估组

2026年4月，东莞市应急管理局厚街分局牵头成立评估组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件，开展相关评估工作。

## （二）开展评估工作

评估组通过查阅相关单位关于事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件，整体评估了事故各有关责任单位和部门责任追究及事故防范和整改措施建议的落实情况。

## 二、责任追究落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

### （一）对事故有关责任单位行政处罚建议的落实情况

序号	责任单位	追究内容	落实情况
1	东莞市厚街和贵叉车租赁服务部	东莞市厚街和贵叉车租赁服务部（个体工商户经营者：曾**）未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，对本起事故的发生负有责任。鉴于其经营者已死亡，建议不再对东莞市厚街和贵叉车租赁服务部进行事故责任罚款处罚。	东莞市应急管理局厚街分局不对东莞市厚街和贵叉车租赁服务部进行立案处理。

## 三、事故防范整改措施落实情况

### （一）东莞市厚街和贵叉车租赁服务部

该单位在事故发生后，已搬离。

### （二）厚街镇双岗社区居委会

该单位吸取事故教训，认真履行属地安全监管职责，进一步加大巡查力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，

截至 2024 年 6 月，对辖区内企业开展全覆盖安全专项排查整治行动共出动 1250 人次，巡查企业 6890 家次，发现隐患共 1801 项，复查整改隐患 20670 项。

### （三）东莞市应急管理局厚街分局

该单位为深刻吸取事故教训，进一步严格落实企业安全生产主体责任，提升厚街镇安全生产整体水平。2024 年，该单位督促镇村两级安全队伍共检查企业 10384 家次，行政处罚 27 宗共 47.55 万元；压实企业主要负责人、安全生产管理人员主体责任，开展安全生产培训 43 场，培训企业 3594 家。

## 四、存在问题

评估组在此次评估工作中暂未发现评估对象在安全管理及监管方面存在问题。

## 五、工作建议

深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故发生。各行业主管部门、社区要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，组织开展重物搬运安全隐患拉网式排查。重点检查企业是否制定重物搬运安全管理制度、从业人员是否经过培训合格上岗、搬运设备是否定期检测维护、作业现场是否设置安全警示标志等。建立隐患排查台账，对发现的隐患实行“闭环管理”，明确整改责任人、整改期限和整改措施，定期跟踪整改进度。对于重大安全隐患，实行挂牌督办，确保隐患整改到位。同时，利用大数据、物联网等技术手段，对重点企业、重点场所的重物搬运作业进行实时监控，及时发现和处置安全风险。