

东莞南城雅园富园街 5 号之一悬吊作业“5·12” 一般高处坠落事故责任追究和整改措施 落实情况评估报告

2025 年 5 月 12 日 8 时 30 分许，东莞市南城街道雅园富园街 5 号之一发生一起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币 81.2 万元。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于 2025 年 9 月 30 日批复事故调查组提交的《东莞南城雅园富园街 5 号之一悬吊作业“5·12”一般高处坠落事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规要求，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122 号，以下简称《评估指引》），南城街道应急管理分局牵头对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作概况

（一）成立评估组

2026 年 4 月，南城街道应急管理分局牵头成立由南城街道

应急管理分局、城市管理和综合执法分局、公安分局、人力资源和社会保障分局、总工会等单位组成的评估组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

（二）开展评估工作

1.评估组依据市政府批复的《事故调查报告》，查阅事故案卷资料，对接原事故调查组成员了解相关情况，收集有关证据材料。

2.评估组通过查阅南城街道应急管理分局、雅园社区等有关单位的事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件，整体评估了事故各有关单位责任追究及事故防范和整改措施建议的落实情况。

二、责任追究落实情况

（一）行政处罚建议落实情况

序号	责任单位及个人	追究内容	落实情况
1	东莞市优正实业投资有限公司	违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。	东莞市应急管理局已对其作出罚款人民币肆万元整的行政处罚。
2	杨辉源	违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十三条、第四十五条的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。	东莞市应急管理局已对其作出罚款人民币伍拾万元整的行政处罚。

（二）其他处理建议落实情况

序号	责任单位及个人	追究内容	落实情况
1	雅园社区居委会	建议由南城街道分管安全生产的党工委书记约谈雅园社区居委会主要负责人，要求进一步加强危险作业巡查和报备制度有效落实，织密巡查网络，督促其加强安全生产工作，加大对危险作业隐患排查治理力度，提升危险作业安全巡查质效。	南城街道分管安全生产的党工委书记朱沃强已于2026年1月13日对雅园社区居委会主要负责张文良进行约谈，要求其加强安全生产工作，加大对危险作业隐患排查治理力度，提升危险作业安全巡查质效。
2	东莞市优正实业投资有限公司	建议雅园社区居委会党委书记约谈优正实业主要负责人，督促其加强对承包单位的安全生产工作统一协调管理，及时向社区报备危险作业。	雅园社区居委会党委书记张文良已于2026年1月13日对优正实业主要负责人进行约谈，要求其加强对承包单位的安全生产工作统一协调管理，及时向社区报备危险作业。

三、事故防范和整改措施落实情况

雅园社区居委会

雅园社区深刻反思此次事故教训，从企业主体责任、属地协同联动、长效防控三个层面推进整改落实。

（一）压实企业主体责任。要求事故单位以案为鉴，将安全生产责任逐级落实到岗到人，严格执行作业现场全程监护制度，安排专人盯守，及时制止违章操作；深入开展隐患排查整治，配

齐安全防护装备，常态化开展警示教育，提升从业人员风险防范与自救互救能力。

（二）强化属地协同联动。社区切实履行属地管理责任，主动加强与相关监管部门的沟通衔接，及时报送安全隐患信息，协助开展执法检查 and 专项整治；紧盯现场管理松散、防护缺失等问题，配合监管部门综合运用突击检查等方式从严查处，并通过约谈、通报等机制倒逼事故单位落实整改要求。

（三）健全长效防控机制。督促企业建立作业风险预判制度，作业前必须开展风险辨识评估；配合将起重机械安全纳入安全生产治本攻坚行动，建立隐患整改闭环跟踪台账，逐项对账销号；宣传推广技术防控和信息化监管手段，推动本质安全水平不断提升。

四、存在问题

评估组在此次评估工作中暂未发现评估对象在安全管理及监管方面存在问题。

五、工作建议

（一）强化作业人员安全管理

相关单位和人员应严格落实高处作业安全管理规定；作业前必须佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，开展岗前安全交底和风险告知，确保作业人员熟知作业风险及应急处置流程。

（二）规范现场作业统一协调管理

作业单位在作业前必须制定详细的安全管控方案，明确现场统一协调负责人，划定危险作业区域并设置警示标识，严禁作业人员擅自分散作业，确保现场作业全程可控。

（三）压实属地社区监管责任

属地社区需针对高处作业等高危作业类型开展专项巡查，建立辖区内作业动态台账，对违规作业行为及时制止并上报；加大对辖区内重点区域、重点作业的常态化检查频次，消除监管盲区和漏洞。

（四）深化安全生产宣传教育

属地社区和相关单位需联合开展精准化安全宣传，通过案例警示、现场培训、线上推送等多种形式，重点面向一线作业人员普及安全作业规范和防护知识；定期组织安全技能实操培训，切实提升作业人员的安全意识和自我保护能力。