

东莞万江鸿宇酒店有限公司旧货回收项目 “9·13”一般触电事故责任追究和 整改措施落实情况评估报告

2024年9月13日16时50分许，位于东莞市万江街道新谷涌社区万道路旁的东莞市鸿宇酒店有限公司拆除作业现场发生一起触电事故，造成2人死亡。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2025年3月批复事故调查组提交的《东莞万江鸿宇酒店有限公司旧货回收项目“9·13”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），东莞市应急管理局万江分局牵头组织相关单位对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作概况

（一）成立评估组

2026年1月，东莞市应急管理局万江分局牵头成立评估组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

（二）开展评估工作

评估组通过查阅相关单位关于事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件，整体评估了事故各有关单位责任追究及事故防范和整改措施建议的落实情况。

二、责任追究落实情况

（一）行政处罚建议落实情况

序号	责任单位	追究内容	落实情况
1	东莞市鸿宇实业有限公司	违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款，建议由属地应急管理部门依法对鸿宇实业进行调查处理。	2026年1月8日，东莞市应急管理局经集体讨论，对东莞市鸿宇实业有限公司作出不予行政处罚的决定。
2	东莞市五爱闲置商贸有限公司	违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，建议由属地经济发展部门依法对五爱公司进行调查处理。	已函告东莞市谢岗镇经济发展局，截至评估结束，评估组未收到上述单位回复。

3	东莞市鸿宇酒店有限公司	违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款，建议由属地经济发展部门依法对鸿宇酒店进行调查处理。	因该酒店事发时即处于停业状态，营业场所已搬空，且无法与法定代表人取得联系，无法开展调查取证工作。
---	-------------	---	--

(二) 其他处理建议落实情况

序号	责任单位	追究内容	落实情况
1	东莞市五爱闲置商贸有限公司	该公司涉嫌超核准范围经营，建议由市场监管部门依法调查处理。	已函告东莞市谢岗镇市场监督管理分局，截至评估结束，评估组未收到上述单位回复。
2	谢岗镇经济发展局主要负责人	建议谢岗镇分管安全生产工作的党委副书记对谢岗镇经济发展局主要负责人进行约谈。	已函告东莞市谢岗镇经济发展局，截至评估结束，评估组未收到上述单位回复。
3	万江街道经济发展局	建议万江街道经济发展局向万江街道办事处作出深刻书面检查。	万江街道经济发展局已向万江街道办事处作出事故整改落实工作报告。
4	新谷涌社区	建议新谷涌社区向万江街道办事处作出深刻书面检查。	新谷涌社区已向万江街道办事处作出事故整改落实工作报告。

三、事故防范整改措施落实情况

（一）万江街道经济发展局

万江经济发展局针对事故落实多方面整改措施：一是以触电事故为警示，对辖区酒店开展拉网式电气安全专项排查，覆盖线路、保护装置、重点区域等，采用“企业自查+街道复查+专家帮扶”模式，确保隐患无遗漏。二是压实企业安全主体责任，健全责任制与管理制度，开展全员安全培训及季度应急演练，规范电工持证上岗和设备台账管理，定期检测维护电气设备。三是强化监管执法，加大日常巡查频次，从严查处违法违规行爲，建立多部门协同长效机制。通过线上线下宣传普及安全知识，通报事故案例强化警示。下一步将持续深化整治，压实责任，筑牢安全防线，切实保障群众生命财产安全。

（二）新谷涌社区

一是针对酒店电气安全及监管相关问题，涉事酒店立即停止电气作业，委托专业机构按规范完成全面排查整改，建立隐患台账并闭环整改；社区开展电气安全培训，提升商户自主隐患排查能力。二是针对未报备作业、社区监管不足问题，涉事酒店作出检讨并严格执行作业提前报备制度，社区完善作业报备管理制度，加大安全巡查力度，强化巡查队伍培训，安排专人负责报备审核与现场监管。三是针对作业人员管理不规范问题，督促作业人员持证上岗，联合开展特种作业培训考核，要求各单位建立人员持

证管理台账，加强安全教育，严格落实作业监护要求，全面规范作业管理。

四、存在问题

评估组在本次评估工作中持续督促跟进相关部门对涉事企业的调查处理工作，暂未发现相关单位在责任追究及整改措施落实情况方面存在问题。

五、工作建议

（一）压实主体责任，深化隐患闭环治理

督促各生产经营单位严格落实安全生产主体责任，全面开展电气线路等重点领域隐患排查整治，按规范配齐安全防护设施，建立隐患排查、整改、验收全流程闭环管理机制。常态化开展从业人员安全教育培训，强化对承包、承租单位的统一协调管理，从源头消除安全隐患。

（二）强化行业监管，健全长效防控机制

行业主管部门聚焦重点领域，举一反三开展专项安全整治，加强行业安全指导与监督。督促企业健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，压实企业主要负责人责任，提升行业本质安全水平。

（三）筑牢属地防线，织密基层监管网络

属地社区加大辖区商用物业等重点场所安全巡查力度，紧盯电气线路等关键风险点，对违规作业行为依法责令整改并及时通

报行业主管部门。建立属地与行业监管联动机制，强化协同执法，实现隐患早发现、早处置，筑牢安全生产基层防线。