

# 东莞虎门古月广告装饰有限公司“5·6” 一般触电事故责任追究和整改措施 落实情评估报告

2024 年 5 月 6 日 15 时许，东莞市虎门镇白沙社区商业西路 1 号 111 室发生一起触电事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币 83 万元。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于 2024 年 10 月批复事故调查组提交的《东莞虎门古月广告装饰有限公司“5·6”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《广东省重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案》有关要求，强化事故责任追究和整改措施落实工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79 号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），东莞市应急管理局虎门分局对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作概况

### （一）成立评估组

2025 年 8 月，东莞市应急管理局虎门分局牵头成立评估

组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

(二) 开展评估工作

评估组通过查阅相关单位的事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件，整体评估了事故各有关责任单位和部门责任追究及事故防范和整改措施建议的落实情况。

二、责任追究落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

(一) 对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议落实情况

| 序号 | 责任单位及人员       | 追究内容                                                                                                                                              | 落实情况                                                                           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 东莞市古月广告装饰有限公司 | 东莞市古月广告装饰有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第四十一条第二款、第四十五条的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。                                                             | 2024 年 12 月 25 日，东莞市应急管理局对东莞市古月广告装饰有限公司作出处人民币 500000 元（伍拾万元整）罚款的行政处罚。          |
| 2  | 胡**           | 胡**作为东莞市古月广告装饰有限公司的主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未能督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。 | 2025 年 1 月 3 日，东莞市应急管理局对东莞市古月广告装饰有限公司的主要负责人胡**作出处人民币 19200 元（壹万玖仟贰佰元整）罚款的行政处罚。 |
| 3  | 东莞市丽宝广告有限公司   | 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议城市                                                                                                                  | 根据东莞市城市管理和综合执法局《2023 年行政                                                       |

|  |  |                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 管理综合执法部门对东莞市丽宝广告有限公司及其主要负责人余勇耀依法进行行政处罚。 | 委托协议》的内容，委托行政处罚的事项中并没有涉及因企业违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，东莞市城市管理和综合执法局对该企业进行行政处罚的委托权限未下放给东莞市城市管理和综合执法局虎门分局，市安委办已发函至东莞市城市管理和综合执法局，商请落实行政处罚事宜。东莞市城市管理和综合执法局虎门分局于2025年1月16日对东莞市丽宝广告有限公司主要负责人余勇耀进行警示约谈。 |
|--|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### （二）其他处理建议落实情况

| 序号 | 责任单位及人员                 | 追究内容                                                                             | 落实情况                                                         |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 东莞市虎门春怡餐饮店              | 存在设置“一店多招”的情况，建议由城市管理综合执法部门依法对其进行处理。                                             | 2025年1月20日，东莞市城市管理和综合执法局虎门分局已要求东莞市虎门春怡餐饮店负责人拆除涉事的招牌，目前已拆除完毕。 |
| 2  | 东莞市虎门镇白沙社区的主要负责人        | 建议由虎门镇分管安全生产工作的党委副书记对白沙社区的主要负责人进行谈话提醒，督促其对辖区内的招牌设置安装开展全覆盖巡查、监管工作。                | 2024年9月4日，虎门镇分管安全生产工作的党委副书记已对白沙社区的主要负责人进行谈话提醒。               |
| 3  | 东莞市城市管理和综合执法局虎门分局的主要负责人 | 建议由虎门镇分管安全生产工作的党委副书记对东莞市城市管理和综合执法局虎门分局的主要负责人进行谈话提醒，督促其认真落实户外广告设施和招牌设置的工作要求，加强对于招 | 2024年9月13日，虎门镇分管安全生产工作的党委副书记已对东莞市城市管理和综合执法局虎门分局的主要负责人        |

|   |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | 牌设置的监管。                                                                                              | 进行谈话提醒。                                                                                                                                                       |
| 4 | 古月公司、丽宝公司和春怡餐饮店的主要负责人 | 建议由东莞市城市管理和综合执法局虎门分局约谈古月公司、丽宝公司和春怡餐饮店的主要负责人，督促其落实户外广告设置安装安全生产责任、招牌设置人的责任，学习有关安全生产法律法规，观看安全生产事故警示教育片。 | 2024年5月21日，东莞市城市管理和综合执法局虎门分局已对东莞市古月广告装饰有限公司的主要负责人进行约谈，2024年12月3日，东莞市城市管理和综合执法局虎门分局已对东莞市虎门春怡餐饮店的主要负责人进行约谈，2025年1月16日，东莞市城市管理和综合执法局虎门分局已对东莞市丽宝广告有限公司的主要负责人进行约谈。 |

### 三、事故防范和整改措施落实情况

#### （一）东莞市城市管理和综合执法局虎门分局

组织开展招牌设置安全专项治理行动，全面排查隐患，严格作业监管，依法查处违规安装行为。强化广告公司管理人员培训，筑牢安全作业思想防线；拓宽微信、网络等宣传渠道，精准推送安全生产须知，确保风险可知、规程必守。同时，各社区广泛开展门头招牌设置安全宣传，全面提升企业与公众的安全防范意识。

#### （二）东莞市虎门镇白沙社区

进一步完善常态化巡查监管机制，加强对辖区内招牌安装工程的日常监督检查，确保检查范围全面、内容细致。同时，推动辖区企业严格落实安全生产主体责任，指导并监督其及时排查和消除安全事故隐患。对于整改不到位、配合不

积极的企业，坚决提请相关主管部门介入，依法依规采取后续处置措施。

#### **四、存在问题**

评估组在此次评估工作中暂未发现评估对象在安全管理及监管方面存在问题。

#### **五、工作建议**

##### **（一）加强企业安全教育培训**

除了企业自身应加强对员工的教育培训，城管等监管部门及属地社区也应加大对企业的教育培训力度,如企业在进行户外广告行政审批和备案时，可对企业开展安全生产教育培训。可通过开办企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员培训班、印发安全小册子、利用微信、海报等宣传手段，增强户外广告招牌安装人员的安全意识。

##### **（二）推广用电安全宣传力度**

各有关部门、各社区要加大宣传力度，结合行业分布、受众群体获知渠道、生产建设分布等情况，加强和改进宣传教育的途径和方式，充分利用广播、标语、宣传册、公众号等资源，保持高强度多频次的安全用电和法律法规宣传。并对隐患数量多、安全事故多发的领域进行重点宣传和警示教育，推动安全用电、规范用电成为广大群众的自觉行为。对典型事故和违法行为形成警示案例并在相关行业领域及媒体公开通报，进一步强化事故的警示教育作用。